

Release notes MCX8 Firmware

Firmware 3.14s → 3.14t (10.04.2024)

Funktionelle Änderungen:

1. Anzeige von Captive Portal wenn dem DHCP-Client vom DHCP-Server die Option 114 geliefert wurde.
2. LTE/5G: Service Domain einstellbar (CS&PS, CS, PS)

Bugfix:

1. Roaming/Score: Bugfix für TPC-Bewertung für APs, die auf 5GHz-Kanälen ≥ 128 senden. Unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen, dass APs mit einem niedrigen SNR-Wert höher bewertet wurden als APs mit einem höheren SNR-Wert.
2. Loginformular mit Hintergrundblockierung (CDC) - Nach über 5 Sekunden war kein Login mit Readonly-Nutzer dadurch mehr möglich.

Firmware 3.14r → 3.14s (19.03.2024)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 6.1.70 → 6.1.81
OpenSSL update to version: 3.2.1 (30 Jan 2024)

Funktionelle Änderungen:

1. EST als weitere Methode zur Zertifikatsverteilung und Aktualisierung implementiert
2. PingTest: Einstellbarer Parameter „Short Interval“, der den verkürzten Ping-Intervall nach einem AP-Wechsel festlegt.
3. Update für den WPA-Supplimenten : git 6777ff62
4. MQTT-Client: Server Name Indicator (SNI) bei TLS-Verbindungen hinzugefügt.

Bugfix:

1. Beim Löschen aller Dump und Log-Dateien könnte es zu einem Absturz der Firmware kommen

Firmware 3.14p → 3.14r (10.01.2024)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 6.1.51 → 6.1.70
OpenSSL update auf Version: 3.1.4

Funktionelle Änderungen:

1. SCEP: Challenge Variante jetzt auch mit V_ASN1_UTF8STRING möglich.
2. SCEP: RFC 5652: Cryptographic Message Syntax (CMS) implementiert
3. WLAN-Dump: neue Option zur Auswahl was aufgezeichnet werden soll:
moni0 → Wireless Header (mit 802.11 Traffic)
wlan0 → Ethernet Header (ohne 802.11 Traffic)

4. DNS-Forwarding: jetzt mit aktivem Handling anstelle von einfachem Weiterleiten.
5. Die Webseite Network Test unterstützt jetzt auch IPv6
6. Pseudo Level2 Bridge Mode: die Client IP wird jetzt auch aus empfangenen ARP-Paketen „gelernt“.
7. Reverse Lookup des Hostnamens über WLAN-IP ist jetzt möglich
8. MQTT Client + Seriell können über IPv6 kommunizieren.
9. VPN: IPSec erweitert und WireGuard® hinzugefügt

Firmware 3.14o → 3.14p (18.10.2023)

Sicherheits-Updates:

Wechsel der Linux Kernel Version von 6.1.44 → 6.1.51
Buildroot: Umstieg auf OpenSSL 3 (OpenSSL 3.0.11 19 Sep 2023)

Funktionelle Änderungen:

1. Input-Status: Der Status wird auf der Webseite (Home) angezeigt und kann über die API abgefragt werden.
2. API/Status/Wireless.Connection: Information für LANCloning angepasst.
3. neues Element „Encryption“ in „/API/Status/Wireless/Accesspoints/xx“

Firmware 3.14n → 3.14o (25.08.2023)

Sicherheits-Updates:

Wechsel der Linux Kernel Version von 6.1.36 → 6.1.44

Funktionelle Änderungen:

SYN-Flood Erkennung auf 40 SYN Burst heraufgesetzt. Durchschnittlich sind 5 SYN / Sekunde noch Ok.

SNMP: Ergänzung der Statuswerte aus den Infos von /proc/net/dev

Verbesserung für IPv6 Bridging

SCEP: Wenn der CA Identity Parameter für die URL unerlaubte Zeichen enthält wird der Wert URL-Encoded gesetzt.

Anzeige zusätzlicher Warnungen im MConfig (ab Vers.: 2_0_3_9) in der Spalte „Status“:

- Für Zertifikate die zeitnah ablaufen oder schon abgelaufen sind
- Für fehlerhaft konfigurierten Ping-Test.

Nach einem „Reset to defaults“ der Config über das Webinterface oder auch beim Upload einer Konfiguration wechselt die Ansicht automatisch nach 2 Sekunden zur Konfigurations-Webseite.

Bugfixes:

das AuxIn wird beim MC2LX8 jetzt richtig verarbeitet

Die USB-Spannung wird jetzt früher eingeschaltet, sodass ein aufgesteckter USB-Speicher frühzeitig erkannt werden kann. Damit funktioniert jetzt auch die Config-Stick Erkennung zuverlässig.

Korrektur beim Upload einer Konfiguration über das Webinterface:

Die Passwörter werden jetzt richtig verarbeitet

Firmware 3.14m → 3.14n (25.07.2023)

Sicherheits-Updates:

Wechsel der Linux Kernel Version von 6.1.33 → 6.1.36

Funktionelle Änderungen:

- 1) Webserver-Security:
 - Es können jetzt Vorgaben für die TLS session's handshake Algorithmen gemacht werden.
 - Neue Option Send HSTS Header
- 2) EAP: EAP-TTLS kann jetzt auch ohne Zertifikate durchgeführt werden. (ähnlich wie bei EAP-PEAP)
- 3) wpa_supplicant: jetzt mit 802.11v Support.
- 4) Wireless: Anzeige in der AP-Liste ob ein Accesspoint 802.11v unterstützt.
- 5) Seriell: Die serielle Schnittstelle kann jetzt auch per TLS kommunizieren. Dazu können auch Zertifikate zur Authentifizierung installiert werden
- 6) Bridge/NAT: Warnung vor Konflikten von lokalen Services des Geräts mit per Config definierter NAT-Regeln.
- 7) MQTT-Bridge: Jetzt auch mit lokalem Websocket-Port (Default 8080)

Firmware 3.14k → 3.14m (14.06.2023)

Sicherheits-Updates:

Wechsel der Linux Kernel Version von 6.1.23 → 6.1.33

Funktionelle Änderungen:

1. wpa_supplicant aktualisiert auf 2.11-dev (Git Rev. 95C3f0d1)
2. Verbesserung bei der Relais-Steuerung über die REST-API:
Fehlerhafte Sequenzen und Relais-Befehle werden jetzt mit HTTP Error 400 abgelehnt.
3. Ausgabe einer Warnung im Debuglog, wenn bei der Score-Berechnung alle passenden SSID's mit 0 bewertet werden. Das deutet darauf hin, dass eine der Crypto-Einstellungen nicht passt.
4. Warnung im Debuglog nach dem Start wenn Zertifikate (Client und CA-Zertifikate) geladen sind, die bald ablaufen oder schon abgelaufen sind.

Firmware 3.14i → 3.14k (16.05.2023)

Funktionelle Änderungen:

1. Das Relais ist jetzt auch über die REST-API und mit Hilfe von Anweisungssequenzen steuerbar.
2. Authentifizierung von einzelnen API/URLs:
Dadurch ist es möglich, Zugriffe auf bestimmte API-Funktionen mit einem separaten User/Passwort abzusichern ohne das User/Passwort für die Gerätekonfiguration verwenden zu müssen.

3. 5G/LTE: Firmware Update support für RM520N-GL

Bugfix:

Segfault-Fehler in der MQTT Funktion behoben (TLS-Write)

Segfault-Fehler im Timermodul behoben (Blacklist + ConfigChange)